

STANOWISKOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZYRZĄDU DO POMIARU PRZEPUSZCZALNOŚCI
ŚWIATŁA W SZYBACH POJAZDÓW
typ AMX710

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przyrządu.
2. Przed przystąpieniem do badań pojazdu sprawdź czy przyrząd posiada wszystkie niezbędne do wykonania pomiaru, wymienione w instrukcji, elementy.
3. Podłącz zasilanie do przyrządu.
4. Wybierz i ewentualnie oczyść fragment szyby na której przeprowadzone będzie badanie.
5. Umieść oświetlacz i odbiornik na szybie.
6. Włącz zasilanie przyrządu.
7. Uruchom procedurę pomiaru
8. Na podstawie wyniku badań wypełnij protokół z badań i podejmij decyzję o końcowym wyniku badań
9. Po zakończeniu badań wyłącz przyrząd i umieść wszystkie użyte do pomiaru elementy w walizce.